

11.2.2020

## Updates von Dokumenten und Software

Hier kommt die regelmäßige Auflistung von neuen Updates, verfügbar auf der ROBE Website, zu neuer Software, Dokumenten und anderen wichtigen Neuigkeiten.

### SOFTWAREUPDATES

Wir haben Wartungsupdates für verschiedene Produkte veröffentlicht, unter anderem Tetra2 (verbesserte Pixelsteuerung), MegaPointe<sup>®</sup> (verbesserte Hotspot-Bewegung und verbessertes Prisma-Reset), ESPRITE<sup>®</sup> und T1 Profile<sup>™</sup> (Lüftersteuerung verbessert). Ein paar der wichtigen Updates werden im Folgenden genauer betrachtet.

#### Viva<sup>™</sup> CMY und SilverScan<sup>™</sup>: Verbesserung des Dimmers

Wir haben Softwareupdates für Viva<sup>™</sup> CMY und SilverScan<sup>™</sup> veröffentlicht, die die Dimmung verbessern. Bitte beachten Sie, dass dieses Update die bestehende Dimmcharakteristik in einer Cue-Liste leicht verändern kann.

#### MMX Spot, MMX Blade, MMX WashBeam: Softwareupdate

Neue Software wurde veröffentlicht, um die Kompatibilität zu einem neuen Lampentreiber zu gewährleisten. Wenn Sie den Lampentreiber von MMX Spot<sup>™</sup>, MMX Blade<sup>™</sup>, MMX WashBeam<sup>™</sup> austauschen wollen, stellen Sie sicher, dass Sie zuerst die Software aktualisieren. Die neue Software sorgt automatisch für eine korrekte Erkennung und Steuerung der Lampentreiber in der MMX Serie.

#### iPointe: Softwareupdate

Die neue Software für den iPointe<sup>®</sup> bringt eine verbesserte thermische Steuerung der Lüfter der Lampe mit sich, wodurch eine für die Stabilität und Lebensdauer der Lampe bessere Temperatur gewährleistet wird. Dieses Update ist zwingend erforderlich, stellen Sie also bitte sicher, dass Sie alle Ihre Geräte aktualisieren.

## ROBE Uploader

Um Ihre Geräte schnell und einfach zu aktualisieren, verbinden Sie sie über einen Netzwerk-Switch mit einem Computer, auf dem ROBE Uploader läuft. So können Sie alle Geräte der Robin-Serie mit RNS2 Touchscreen Interface gleichzeitig aktualisieren. Die aktuellste Version von ROBE Uploader ist 4.3, die im Januar dieses Jahres veröffentlicht wurde und verschiedene Verbesserungen in der Handhabung der Update-Bibliotheken mit sich bringt. Der ROBE Uploader aktualisiert sich automatisch und Sie können die Installationsdateien für Windows, Linux und MacOS hier herunterladen.

## AKTUALISIERUNGEN DER DOKUMENTE

Benutzerhandbücher, DMX-Diagramme, technische Mitteilungen

Stellen Sie sicher, dass Sie die neuesten Versionen der Dokumente entweder von unserer Website oder über die synchronisierten Ordner herunterladen. Es wurden neue technische Bulletins hochgeladen, genauer zwei Dokumente zu RoboSpot - TB69\_RoboSpot uSD Card und TB70\_RoboSpot base upgrade kit. Stellen Sie sicher, dass Sie sich anmelden, um diese Dateien im jeweiligen Download-Bereich der Website zu sehen. Benötigen Sie Informationen und Hilfe zur Anmeldung, wenden Sie sich an unser Service-Team.

## Zertifizierungs-Dokumente

Mehrere aktualisierte Konformitätserklärungen, TÜV-Zertifikate, Konformitätserklärungen und cETLus-Dokumente wurden aktualisiert/neu hochgeladen, diese betreffen die BMFL-Serie, LightMaster Side/Rear für BMFL<sup>™</sup> und T1, Tarrantula<sup>™</sup> und auch ESPRITE<sup>®</sup>.

## Termine für technische Trainings in 2020

Die Schulungstermine für 2020 sowie das Schulungsprogramm wurden online in den Supportbereich unserer Website hochgeladen. Dort sind die verfügbaren Schulungen für ROBE und unsere Niederlassungen aufgelistet. Melden Sie sich an, um diese Dateien zu sehen.

## Servicehandbücher und Ersatzteilpreisliste

Das Servicehandbuch für Tetra2™ wurde online hochgeladen. Die Preisliste der Ersatzteile enthält nun die neuen Komponenten und die Website spares.robe.cz wurde ebenfalls aktualisiert. Melden Sie sich an, um diese Dateien zu sehen.